



Info nr 107, januari 2019


Läckage i villacentral

En flödesvakt i dom gamla villacentralerna har åldrats och håller nu ej tätt vid kabelanslutningen från reglercentralen (se bilderna). Under dom två senaste åren har cirka 10 husägare fått läckage och monterat in en ny flödesvakt.

Strax före jul var det åter dags för ett nytt läckage, den här gången med betydande följder. Vatten följde ledningen ned mot reglercentralen och orsakade haveri samt kortslutning av hela villacentralen.

Kostnad: Ny reglercentral och montering cirka 8000 – 10000 kr.

Råd från Styrelsen: Ni 31 husägare som har kvar den gamla villacentralen, granska er villacentral med avseende på läckage. Framför allt vid flödesvakten.



Laddning av elbilar

Efter utredning har styrelsen beslutat att inte tillåta elbilsaddning i garagen. Främsta anledningen till detta är brandrisken. Arbetsgruppens rapport finns som bilaga till Protokoll 423 och kan läsas på hemsidan under flik "Styrelse". Säg till Susan om du vill få rapporten på papper.

Sopskåpen

Om ett sopkärl är fullt, se efter om det finns bättre plats i ett annat. Det vore bra om alla kunde vara uppmärksamma på detta så att soporna inte svämmas över.

Snöiga hälsningar ☺



Susan Brodin, sekreterare